

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации, обосновывающей возможность
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Петропавловская церковь», расположенного на
территории парка имени И.П. Кулибина

г. Нижний Новгород

26 июля 2014 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Петропавловская церковь», расположенного на территории парка имени И.П. Кулибина, составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы: 26.06.2014

Дата окончания проведения
экспертизы: 26.07.2014

Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород

Заказчик экспертизы: Религиозная организация
«Нижегородская Епархия
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»



Сведения об экспертах:

Фамилия, имя, отчество	Смирнова Галина Владимировна
Образование	высшее (Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова)
Специальность	«Промышленное и гражданское строительство» инженер-реставратор II категории
Стаж работы в сфере реставрации объектов культурного наследия	20 лет
Место работы и должность	ООО «Нижтехпром», главный конструктор
Реквизиты аттестации эксперта	государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Минкультуры РФ №618 от 31 мая 2014г); профиль экспертной деятельности (объекты государственной историко-культурной экспертизы): документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
Дополнительные сведения	член Общественного научно-методического совета по сохранению культурного наследия при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области; лауреат премии г. Нижнего Новгорода в области архитектуры и градостроительства (2006 г.), член нижегородского союза реставраторов.

Ответственный секретарь комиссии _____



Г.В.Смирнова

Фамилия, имя, отчество	Агафонова Ирина Святославовна
Образование	высшее (Горьковский инженерно-строительный институт им. В.П. Чкалова)
Специальность	архитектор архитектор-реставратор II категории
Стаж работы в сфере реставрации объектов культурного наследия	31 год
Место работы и должность	ООО Научно-исследовательское предприятие «Этнос», главный архитектор
Реквизиты аттестации эксперта	государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 20.04.2012 г. № 359) профиль экспертной деятельности (объекты государственной историко-культурной экспертизы), в т.ч.: документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
Дополнительные сведения	зам. председателя Общественного научно-методического совета по сохранению культурного наследия при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области; член Нижегородского союза реставраторов, лауреат премий г. Нижнего Новгорода: в области архитектуры и градостроительства (2006 г.; 2013 г.), в области краеведения (2009 г.)

Ответственный секретарь комиссии



Г.В.Смирнова

Фамилия, имя, отчество	Кагоров Владимир Михайлович
Образование	высшее
Специальность	архитектор
Стаж работы в сфере реставрации объектов культурного наследия	31 год
Место работы и должность	ННГАСУ им. В.П. Чкалова, доцент
Реквизиты аттестации эксперта	государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ от 22 июня 2012г. №625); профиль экспертной деятельности (объекты государственной историко-культурной экспертизы), в т.ч.: документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
Дополнительные сведения	член Общественного научно-методического совета по сохранению культурного наследия при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области; член Союза архитекторов РФ, член Союза реставраторов «Золотое кольцо», дипломант международных смотров-конкурсов «Зодчество-2004», «Зодчество -2005», «Зодчество-2007», член Президиума Совета Нижегородского общества охраны памятников истории и культуры

Нижеподписавшиеся авторы экспертного заключения Агафонова Ирина Святославовна, Смирнова Галина Владимировна, Кагоров Владимир Михайлович несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в

Ответственный секретарь комиссии _____



Г.В.Смирнова

настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ, с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Петропавловская церковь», расположенного на территории парка имени И.П. Кулибина – Проект реставрации и приспособления.

Заказчик научно-проектной документации: Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Разработчик научно-проектной документации: ООО «Региональный инженерный центр» (ООО «РИЦ»), г. Владимир.

Цели экспертизы:

К целям экспертизы относится определение соответствия проектной документации, обосновывающей проведение работ, установленным требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ, и определение возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с предъявленной на экспертизу научно-проектной документацией.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1) Научно-проектная документация:

Раздел 1. Предварительные работы:

Том 1- Предварительные работы. Фотофиксация.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

Том 2- Историко-архивные и библиографические исследования

Том 3- Натурные исследования. Обмеры.

Том 4- Инженерно-технические исследования.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

Ответственный секретарь комиссии _____



Г.В.Смирнова

Том 5-Эскизный проект реставрации.

Том 6-Схема планировочной организации земельного участка в границах территории объекта культурного наследия.

Том 8- Основные положения по организации реставрации.

2) «Задание на проведения работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»

3) Копия лицензии № РОК 01626 от 18 августа 2010г. на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставленной ООО "РИЦ".

4) Копия паспорта объекта культурного наследия «Церковь Петра и Павла» от 1988 г.

5) Копия Охранного договора ДПБ 1183/472.04 от 2004 г. пользователя объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения.

6) Копия акта технического состояния объекта культурного наследия регионального значения «Петропавловская церковь», расположенная на территории парка имени И.П. Кулибина от 25.04.2014.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

нет

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

При проведении экспертизы экспертами было проведено аналитическое исследование представленной документации для определения научной обоснованности предлагаемых проектных решений, допустимости предлагаемых изменений, обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные исследования в дополнение к представленным материалам, экспертами не проводились в связи с отсутствием такой необходимости.

Ответственный секретарь комиссии _____



Г.В.Смирнова

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

1. Краткая историко-архитектурная характеристика объекта культурного наследия (дана на основании исторической справки, сведений паспорта ОКН, анализа других представленных документов, чертежей и фотографий).

Петропавловская церковь находится в Нижегородском районе города на территории бывшего кладбища в северо-западной части парка имени И.П. Кулибина. Церковь является одним из немногих сохранившихся на территории г. Нижнего Новгорода зданием, архитектурное оформление фасадов которого выполнено в архитектуре барокко середины XVIII века. Время постройки храма – 1776-1782 годы. Имеет традиционную объемно-планировочную структуру: основной объем типа «восьмерик на четверике» с пятигранным алтарем, несколько выступающей за четверик трапезной и колокольной (ныне верхние ярусы разобраны) над западным входом. Двухэтажные пристрой к колокольне продолжают линии стен трапезной и западной стены самой колокольни. Декор их выполнен в характере и пропорциях декора старой церкви, в настоящее время почти невозможно отличить новые части от старых.

В конце XIX века верхняя часть колокольни была перестроена и получила шатровое завершение, зафиксированное на проектных чертежах 1889 года и известной архивной фотографии.

В 1950 году с западной стороны колокольни пристроен прямоугольный объем (притвор), той же высоты, что и трапезная.

От колокольни сохранились только два нижних яруса, приспособленные в свое время для детского кинотеатра. Перекрытие второго яруса стало чердачным, для подъема на второй ярус выполнена деревянная лестница, частично врезанная в юго-западный пилон колокольни. Дверной проем в западной стене трапезной соединяет чердачное пространство трапезной с пространством второго яруса колокольни.

В ходе перестроек здания церкви увеличивался культурный слой, мощность которого составляет 900 – 1100 мм. К настоящему времени, цоколь и верхняя часть фундамента освобождены от поздних земляных наслоений; вокруг храма, кроме зоны западного входа, выполнена дискретная отмостка из бетонной брусчатки по слою пластового дренажа из гравийно-песчаной смеси.

Ответственный секретарь комиссии _____



Г.В.Смирнова

2. Характеристика представленной на экспертизу научно-проектной документации.

Научно-проектная документация представлена следующими разделами:

Раздел 1. Предварительные работы:

Том 1- Предварительные работы. Фотофиксация.

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

Том 2- Историко-архивные и библиографические исследования

Том 3- Натурные исследования. Обмеры.

Том 4- Инженерно-технические исследования.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления:

Том 5- Эскизный проект реставрации.

Том 6- схема планировочной организации земельного участка в границах территории объекта культурного наследия.

Том 8- Основные положения по организации реставрации.

Представленная на экспертизу научно-проектная документация в целом соответствует заданию и выполнена в полном объеме, достаточном для проведения историко-культурной экспертизы.

3. Характеристика основных проектных решений по реставрации объекта культурного наследия, обоснование выводов экспертизы.

Экспертируемая работа в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) выполнялась юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на основании задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Все основные проектные решения базируются на проведенных комплексных научных исследованиях, облик утраченных частей определен по иконографическим материалам (архивные чертежи, зафиксировавшие облик колокольни до ее перестройки). Проектные решения по приспособлению сооружения для современного использования соответствуют нормативным требованиям, действующими на территории РФ.

Проектом предлагается следующее:

Воссоздается восьмигранный второй ярус с сомкнутым сводом и двухуровневым барабаном, который венчается луковичной главкой. При вскрытии кровли обнаружены сохранившиеся несколько рядов кирпича второго

Ответственный секретарь комиссии _____



Г.В.Смирнова

яруса колокольни, так что абрис второго яруса колокольни и толщина стен приняты по существующей кладке.

В проекте разработаны следующие мероприятия по организации реставрации и воссоздания – разборка поздней крыши над сохранившимися двумя ярусами, выполнение буферной конструкции усиления между сохранившейся и восстанавливаемой частями колокольни, порядок возведения самой колокольни с главой и крестом, устройство звонного яруса и внутренней лестницы, устройство завершающего свода и кровли над ним, устройство молниезащиты, установка подколокольных балок и колоколов, проведение отделочных работ, выполнение благоустройства.

Проектом предусматривается восстановление утраченной части наличников окон первого яруса четверика и трапезной. Над алтарем воссоздается крест.

Уровень земли предлагается понизить на 50-60 см ниже уровня верха цоколя, при этом должны быть проведены предварительные археологические раскопки около церкви, т.к. церковь стоит на бывшем кладбище. Верх каменного фундамента и цоколь предусмотрено отреставрировать, выполнив вычинку каменной кладки.

Таким образом, эскизный проект реставрации предполагает восстановление внешнего вида храма в целом (вместе с колокольней) на 1782 год, т.е. на год полного завершения строительства, с оставлением пристроев конца XIX века по сторонам колокольни и западного пристроя 1950-х годов. Детально проанализировав данное решение и сравнивая его с другим возможным решением (воссоздание облика на конец XIX века с сохранением западного пристроя середины XX века), экспертная комиссия считает принятое настоящим проектом решение допустимым. В этом случае памятник получает свой первоначальный облик, сохраняя поздние «наслоения». По мнению экспертной комиссии, эти «наслоения», архитектурное оформление которых соответствует своим периодам постройки, не столько искажают, сколько дополняют облик храма, значительно добавляя сооружению полезных площадей.

Описанные выше основные проектные решения представляются научно обоснованными и достаточными для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Ответственный секретарь комиссии _____



Г.В.Смирнова

Перечень использованных документов, материалов, специальной, технической и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Свод реставрационных правил СРП-2007 (4-я редакция), рекомендованный к применению циркулярным письмом Министерства культуры РФ от 11 января 2012 года № 3-01-39/10-КЧ культуры РФ от 11 января 2012 года № 3-01-39/10-КЧ
3. ГОСТ 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.
4. Материалы и документы, представленные заказчиком.

Вывод экспертизы:

Экспертная комиссия считает возможным проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Петропавловская церковь», в соответствии с рассмотренной научно-проектной документацией. Научно-проектная документация отвечает требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии
и ответственный секретарь



Г.В. Смирнова

Член экспертной комиссии



И.С. Агафонова

Член экспертной комиссии



В.М. Кагоров

Ответственный секретарь комиссии



Г.В. Смирнова